

## 管理報告書

### 管理情報 Information

月次レポート Monthly Report	XXXXXXXXXX	(年 Year/月 Month)
オーナー名 Owner Name	XX	
オーナー名 Owner Name		
プロジェクト名 Project	XX	
ユニット Unit Number	XXXXXXXXXX	
検査担当者 Inspector	XX	
検査実施日 Inspection Date	XXXXXXXXXX	

### 確認項目 Check Point

項目 Category	作業ポイント Area	結果 Result	コメント Comments
施錠確認 Security	エントランスドア/Main Door	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	ヤードドア/Yard Door	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	リビング窓/Living Windows	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	ベッドルーム窓/Bedroom Windows	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	キッチン窓/Kitchen Windows	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
全室換気 Ventilation (約 40~60分)	エントランスドア/Main Door	実施 Executed	-
	ヤードドア/Yard Door	実施 Executed	-
	リビング窓/Living Windows	実施 Executed	-
	ベッドルーム窓/Bedroom Windows	実施 Executed	-
	キッチン窓/Kitchen Windows	実施 Executed	-
通水 Water Flow (約 60秒)	キッチン/Kitchen	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	バスルーム/トイレ/ Bathroom/Toilet	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
電気系統 Electrical Applicants	照明/Lighting	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	エアコン/Air-conditional	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
水漏れ Water Leaking	その他/Others	-	-
	リビング/Living Room	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	ベッドルーム/Bedroom	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	キッチン/Kitchen	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
	バスルーム/トイレ/ Bathroom/Toilet	異常なし Normal	状態は良好です。特に異常は見つかりませんでした。
その他 Others	その他/Others	-	-

現地写真 Photos



リビング・ダイニング  
Living and dining



リビング・ダイニング  
Living and dining



キッチン  
Kitchen



エントランス  
Entrance



マスターベッドルーム  
Master bedroom



マスターベッドルーム  
Master bedroom



Balcony



セカンドベッドルー  
2nd bedroom



3rd bedroom

		
<p>Utility</p>	<p>マスターバスルーム Master bathroom</p>	<p>セカンドバスルーム 2nd bathroom</p>